



**Elektrický servomotor otočný
víceotáčkový**

MODACT MOP

Typové číslo 52 039



www.zpa-pecky.cz

ZPA Pečky, a.s. je firma certifikovaná v souladu s ISO 9001 v platném znění.

1. POUŽITÍ

Servomotory **MODACT MOP**, t. č. **52 039** jsou určeny k přestavování ovládacích orgánů vratným otočným pohybem (např.: šoupátek a jiných zařízení, pro které jsou svými vlastnostmi vhodné). Typickým příkladem použití je dálkové dvoupolohové nebo vícepolohové ovládání těchto orgánů, u nichž se také požaduje těsný uzávěr v koncových polohách. Servomotory, vybavené proudovým vysílačem polohy, jsou vhodné i pro automatickou regulaci v režimu S4 – viz Pracovní režim.

2. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ POLOHA

Pracovní prostředí

Servomotory **MODACT MOP** jsou odolné proti působení provozních podmínek a vnějších vlivů tříd AC1, AD7, AE6, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM-2-2, AN2, AP3, BA4 a BC3 podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Při umístění na volném prostranství doporučujeme servomotor opatřit lehkým zastřešením proti přímému působení atmosférických vlivů. Stříška by měla přesahovat přes obrys servomotoru alespoň o 10 cm ve výšce 20 – 30 cm.

Při umístění servomotorů v pracovním prostředí s teplotou pod -10 °C, v prostředí s relativní vlhkostí nad 80 % nebo na volném prostranství je nutné vždy použít topného článku, který je namontován u všech servomotorů.

Použití servomotorů v prostorech s prachem nehořlavým a nevodivým je možné, pokud nebude nepříznivě ovlivňována jejich funkce. Přitom je třeba důsledně dodržovat ČSN 34 3205. Prach se doporučuje setřít při dosažení vrstvy cca 1 mm.

Poznámky:

Za prostory pod přístřeškem se považují ty, kde je zabráněno dopadu atmosférických srážek pod úhly do 60° od svislice.

Umístění servomotoru musí být takové, aby chladící vzduch měl k němu volný přístup. Minimální vzdálenost od stěny pro vstup vzduchu je 40 mm. Prostor, ve kterém je servomotor umístěn, musí být proto dostatečně velký, čistý a větráný.

Teplota

Provozní teplota okolí pro servomotory **MODACT MOP 52 039** je -25 °C až +60 °C.

Třídy vnějších vlivů – výñatek z ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Třída:

- 1) AC1 – nadmořská výška ≤ 2000 m
- 2) AD7 – mělké ponoření, možnost občasného částečného, nebo úplného ponoření
- 3) AE6 – silná prašnost
- 4) AF2 – výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický. Přítomnost korozivních znečišťujících látek je významná.
- 5) AG2 – mechanické namáhání střední. V běžných průmyslových provozech.
- 6) AH2 – vibrace střední. V běžných průmyslových provozech.
- 7) AK2 – vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísni.
- 8) AL2 – vážné nebezpečí výskytu živočichů (*hmyzu, ptáků, malých zvířat*)
- 9) AM-2-2 – normální úroveň signálního napětí. Žádné dodatečné požadavky.
- 10) AN2 – sluneční záření střední. Intenzita > 500 a ≤ 700 W / m².
- 11) AP3 – seizmické účinky střední. Zrychlení > 300 Gal ≤ 600 Gal.
- 12) BA4 – schopnost osob. Poučené osoby.
- 13) BC3 – dotyk osob s potenciálem země častý. Osoby se často dotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu.

Ochrana proti korozi

Servomotory jsou standardně dodávány s povrchovou úpravou odpovídající kategorii korozní agresivity C1, C2 a C3 dle ČSN EN ISO 12944-2.

Na požadavek zákazníka je možno provést povrchovou úpravu odpovídající kategoriím korozní agresivity C4, C5-I a C5-M.

V následující tabulce je uveden přehled typických prostředí pro jednotlivé kategorie korozní agresivity dle ČSN EN ISO 12944-2.

Stupně korozní agresivity	Příklad typického prostředí	
	Venkovní	Vnitřní
C1 (velmi nízká)		Vytápěné budovy s čistou atmosférou, např. kanceláře, obchody, školy, hotely.
C2 (nízká)	Atmosféra s nízkou úrovní znečištění. Většinou venkovské oblasti.	Nevytápěné budovy, kde může dojít ke kondenzaci, např. skladové haly.
C3 (střední)	Městské průmyslové atmosféry, mírné znečištění oxidem siřičitým. Přímořské oblasti s nízkou slaností.	Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší, například v potravinářství, zpracovatelské závody, pivovary.
C4 (vysoká)	Průmyslové prostředí a přímořské oblasti se střední slaností.	Chemické závody, bazény, Přímořské loděnice.
C5-I (velmi vysoká – průmyslová)	Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou.	Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a vysokým znečištěním ovzduší.
C5-M (velmi vysoká – přímořská)	Přímořské prostředí s vysokou slaností.	Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a vysokým znečištěním ovzduší.

Pracovní poloha

Servomotory mohou pracovat v libovolné pracovní poloze.

3. PRACOVNÍ REŽIM, ŽIVOTNOST SERVOMOTORŮ


Pracovní režim

Servomotory mohou pracovat s druhem zatížení S2 podle ČSN EN 60 034-1. Doba práce při teplotě +50 °C je 10 minut a střední hodnota zatěžovacího momentu je nejvýše 60 % hodnoty maximálního vypínacího momentu M_V .

Servomotory mohou pracovat také v režimu S4 (*přerušovaný chod s rozběhem*) podle ČSN EN 60 034-1.

Zatěžovatel N/N+R je max. 25 %; nejdelší pracovní cyklus N+R je 10 minut (*průběh zatížení je podle obrázku*). Nejvyšší počet sepnutí při automatické regulaci je 1200 sepnutí za hodinu. Střední hodnota zatěžovacího momentu při zatěžovateli 25 % a teplotě okolí +50 °C je nejvýše 40 % hodnoty maximálního vypínacího momentu M_V .

Nejvyšší střední hodnota zatěžovacího momentu se rovná jmenovitému momentu servomotoru.



Životnost servomotorů

Servomotor, určený pro uzavírací armatury, musí být schopen vykonat nejméně 10 000 pracovních cyklů (Z - O - Z).

Servomotor, určený pro regulační účely, musí vykonat nejméně 1 milion cyklů s dobou práce (*při které je výstupní hřídel v pohybu*) nejméně 250 hodin. Životnost v operačních hodinách (h) závisí na zatížení a na počtu sepnutí. Velká četnost spínání ne vždy pozitivně ovlivní přesnost regulace. K dosažení co nejdelšího

bezporuchového období a životnosti se doporučuje četnost spínání nastavit na co nejnižší počet sepnutí potřebný pro daný proces. Orientační údaje životnosti, odvozené od nastavených regulačních parametrů, jsou uvedeny v následující tabulce.

Životnost servomotorů pro 1 milion startů

životnost [h]	830	1 000	2 000	4000
počet startů [1/h]	max počet startů 1200	1 000	500	250

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí

- Napájecí napětí elektromotoru
- 1 x 230 V, +10 % -15 %, 50 Hz $\pm 2\%$
 - 3 x 230/400 V, +10 % -15 %, 50 Hz $\pm 2\%$ (*nebo podle údajů na štítku*)

Krytí

- Stupeň krytí servomotoru
- IP 67 podle ČSN EN 60 529

Hluk

- Hladina akustického tlaku A
- max. 85 dB (A)
- Hladina akustického výkonu A
- max. 95 dB (A)

Vypínačí moment

Vypínačí moment je u výrobce nastavován podle požadavku zákazníka dle Tabulky provedení 1. Pokud není nastavení vypínačího momentu požadováno, nastavuje se na maximální vypínačí moment.

Záběrný moment

Záběrný moment je výpočtová hodnota, daná záběrným momentem elektromotoru, celkovým převodem servomotoru a jeho účinností. Servomotor může vyvinout záběrný moment po reverzaci chodu po dobu 1 – 2 otáček výstupního hřídele, kdy je blokováno momentové vypínání. Může to být v koncové poloze nebo i libovolné mezipoloze.

Samosvornost

Servomotor podle těchto technických podmínek je samosvorný za předpokladu, že zátěž působí pouze ve směru proti pohybu výstupního hřídele servomotoru. Samosvornost zabezpečuje válečková zdrž, která znehybní rotor elektromotoru i v případě ručního ovládání.

Z důvodů dodržení bezpečnostních předpisů není přípustné použití servomotorů pro pohon dopravních zdvíhacích zařízení s možnou dopravou osob nebo pro zařízení, kde pod zdvíhaným břemenem je možná přítomnost osob.

Směr otáčení

Směr „zavírá“ je při pohledu na výstupní hřídel ve směru do ovládací skříně shodný se smyslem otáčení hodinových ručiček.

Pracovní zdvih

Pracovní zdvih je uveden v Tabulce 1.

Ruční ovládání

Ruční ovládání se provádí ručním kolem přímo (*bez spojky*) a je možné i za chodu elektromotoru (*výsledný pohyb výstupního hřídele je dán funkcí diferenciálu*). Otáčením ručního kola ve směru hodinových ručiček se výstupní hřídel servomotoru otáčí rovněž ve směru hodinových ručiček (*při pohledu na hřídel do ovládací skříně*). Za předpokladu, že matice armatury má levý závit, servomotor armaturu zavírá.

Momenty v servomotorech jsou nastaveny a fungují, pokud je servomotor pod napětím.

V případě, že bude použito ruční ovládání, tzn. servomotor bude ovládán mechanicky, nefunguje nastavení momentu a může dojít k poškození armatury.

5. VÝBAVA SERVOMOTORU

Momentové vypínače

Servomotory jsou vybaveny dvěma momentovými vypínači (*MO, MZ*), každý pro jeden směr pohybu výstupního hřídele servomotoru. Momentové vypínače mohou pracovat v libovolném bodu pracovního zdvihu kromě oblasti, ve které jsou blokovány.

Hodnotu vypínačního momentu lze nastavit v rámci rozsahu, uvedeného v Tabulce 1. Momentové vypínače jsou blokovány pro případ, že po jejich vypnutí dojde ke ztrátě zatěžovacího momentu. Tím je servomotor zabezpečen proti tzv. „pumpování“.

Polohové vypínače

Polohové vypínače *PO, PZ* vymezují pracovní zdvih servomotoru (*každý jednu koncovou polohu*).

Signalizace polohy

Signalizaci polohy výstupního hřídele servomotoru zajišťují dva signální vypínače *SO, SZ*, každý pro jeden směr pohybu výstupního hřídele. Bod sepnutí mikrospínačů je možné nastavit v celém rozsahu pracovního zdvihu kromě úzkého pásmá před bodem vypnutí mikrospínače, který vypíná elektromotor.

Vysílače polohy

Servomotory **MODACT MOP, t. č. 52 039** mohou být dodány bez vysílače polohy nebo mohou být vybaveny vysílačem polohy:

a) Odpornový vysílač $1 \times 100 \Omega$

Technické parametry:

Snímání polohy	odporové
Úhel natočení	$0^\circ - 160^\circ$
Nelinearita	$\leq 1\%$
Přechodový odpor	max. $1,4 \Omega$
Přípustné napětí	50 Vss
Maximální proud	100 mA

b) Pasivní proudový vysílač typu CPT 1Az. Napájení proudové smyčky není součástí servomotoru. Doporučené napájecí napětí je 18 – 28 Vss, při maximálním zatěžovacím odporu smyčky 500Ω . Proudovou smyčku je třeba v jednom místě přizemnit. Napájecí napětí nemusí být stabilizováno, ale nesmí překročit 30 V, jinak hrozí zničení vysílače.

Rozsah CPT 1Az se nastavuje potenciometrem na tělese vysílače a výchozí hodnota odpovídajícím pootočením vysílače.

Technické parametry CPT 1Az:

Snímání polohy	kapacitní
Pracovní zdvih	nastavitelný $0^\circ - 40^\circ$ až $0^\circ - 120^\circ$
Nelinearita	$\leq 1\%$
Nelinearita včetně převodu	$\leq 2,5\%$ (pro max. zdvih 120°).
Hysteréza včetně převodu	$\leq 5\%$ (pro max. zdvih 120°)
(Nelinearita i hysteréza se vztahují k hodnotě signálu 20 mA.)	
Zatěžovací odpor	$0 - 500 \Omega$
Výstupní signál	4 – 20 mA nebo 20 – 4 mA
Napájecí napětí pro R_Z $0 - 100 \Omega$	10 – 20 V ss
pro R_Z $400 - 500 \Omega$	18 – 28 V ss
Maximální zvlnění napájecího napětí	5 %
Maximální příkon vysílače	560 mW
Izolační odpor	$20 M\Omega$ při 50 V ss
Elektrická odolnost izolace	50 V ss
Teplota pracovního prostředí	$-25^\circ C - +60^\circ C$
Teplota pracovního prostředí - rozšířený rozsah	$-25^\circ C - +70^\circ C$ (jiné na dotaz)
Rozměry	$\varnothing 40 \times 25$ mm

c) **Aktivní proudový vysílač typu DCPT.** Napájení proudové smyčky je součástí servomotoru. Maximální zatěžovací odpor smyčky je $500\ \Omega$.

DCPT je snadno nastavitelný dvěma tlačítka s diodou LED na tělese vysílače.

Technické parametry DCPT:

Snímání polohy	bezkontaktní magnetorezistentní
Pracovní zdvih	nastavitelný $60^\circ - 340^\circ$
Nelinearity	max. $\pm 1\%$
Zatěžovací odpor	$0 - 500\ \Omega$
Výstupní signál	4 – 20 mA, nebo 20 – 4 mA
Napájení	15 – 28 Vss, < 42 mA
Pracovní teplota	-25 °C až +70 °C
Rozměry	$\varnothing 40 \times 25\ mm$

Zapojení vysílačů CPT 1Az i DCPT je dvoudrátové, t.j. vysílač, napájecí zdroj a zátěž jsou zapojeny do série. Uživatel musí zajistit připojení dvoudrátového okruhu proudového vysílače na elektrickou zem navazujícího regulátoru, počítače apod. Připojení musí být provedeno pouze v jednom místě v libovolné části okruhu vně elektrického servomotoru.

Ukazatel polohy

Servomotor je vybaven místním ukazatelem polohy.

Topný článek

Servomotory jsou vybaveny topným článek pro zamezení kondenzace vodních par. Připojuje se na síť s napětím 230 V.

6. ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Vnější elektrické připojení

Servomotor je vybaven svorkovnicí pro připojení k vnějším obvodům. Svorkovnice je opatřena šroubovacími svorkami pro připojení vodičů s max. průřezem $4\ mm^2$. Svorkovnice je přístupná po sejmoutí krytu servomotoru. Na svorkovnici jsou vyvedeny všechny elektrické ovládací obvody servomotoru. Servomotor je vybaven kabelovými vývodkami pro elektrické připojení servomotoru.

Konektorové připojení na dotaz.

Vnitřní elektrické zapojení servomotorů

Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů **MODACT MOP, t. č. 52 039** s označením svorek jsou uvedena v tomto katalogu.

V servomotoru je schéma vnitřního zapojení umístěno na vnitřní straně krytu servomotoru. Svorky jsou označeny čísly na samolepícím štítku, který je připevněn na nosném pásku pod svorkovnicí.

Proudová zatížitelnost a maximální napětí mikrospínačů

Maximální napětí mikrospínačů je 250 V stř. i ss, při těchto maximálních hodnotách proudů:

MO, MZ	250 V stř./2 A nebo 250 V ss/0,2 A
SO, SZ	250 V stř./2 A nebo 250 V ss/0,2 A
PO, PZ	250 V stř./2 A nebo 250 V ss/0,2 A

Mikrospínače je možno použít jen jako jednookruhové. Na svorky téhož mikrospínače nelze připojit dvě napětí různých hodnot nebo fází.

Izolační odpor

Izolační odpor el. obvodů proti kostře nebo mezi sebou při normálních podmínkách musí být nejméně $20\ M\Omega$, po zkoušce ve vlhkém prostředí nejméně $2\ M\Omega$. Podrobnější údaje jsou v Technických podmínkách.

Elektrická pevnost izolace elektrických obvodů

Obvod odporového vysílače polohy	500 V, 50 Hz
Obvod proudového vysílače polohy	50 V ss
Obvody mikrospínačů a topného odporu	1 500 V, 50 Hz
Elektromotor	Un = 1 x 230 V Un = 3 x 230/400 V
	1 500 V, 50 Hz 1 800 V, 50 Hz

Odchylky základních parametrů

Vypínací moment	±10 % z max. hodnoty rozsahu
Rychlosť prestaňania	-10 % z max. hodnoty rozsahu
Nastavení signálnych vypínačov	+15 % z jmenovitej hodnoty (pri chodu naprázdno) ±2,5 % z max. hodnoty rozsahu (rozsahy sú uvedené v Montážnym návodu)
Hysteréza signálnych vypínačov	max. 4 % z max. hodnoty rozsahu
Nastavení polohových vypínačov	±2,5 % z max. hodnoty rozsahu
Hysteréza polohových vypínačov	max. 4 % z max. hodnoty rozsahu

Ochrana

Servomotory sú opatrené vonkajšou a vnútornou ochranou svorkou pre zabezpečenie ochrany pred nebezpečným dotykovým napäťom.

Ochranné svorky sú označené známkami podľa ČSN IEC 417 (34 5555).

Pokud není servomotor pri zakoupení vybaven nadprudovou ochranou, je nutné aby tato ochrana bola zajištěna externě.

7. POPIS A FUNKCE

Servomotory sú konštruované pre priamu montáž na ovládacie orgány (armaturu a pod.). Pripojujú sa pomocou prírub a spojiek podľa ČSN 186314 (ST SEV 5448-85) alebo podľa ISO DIN 5210 a DIN 3338.

Jednofázový alebo triofázový asynchronný elektromotor poháňa pres predlohotové soukolí centrálné kolo diferenciálneho prevodu, umiestneného v nosnej skriňe servomotoru (silový prevod). Korunové kolo planetového diferenciálu je pri motorickom ovládani držené v nemenné poloze samosvorným šnekovým prevodom. Ručné kolo, spojené se šnekem, umožňuje alternativné ručné ovládanie i za běhu elektromotoru - bez bezpečnosti pro obsluhu.

Výstupné hřídel je pevně spojen s unášečem planetového prevodu. Výstupní hřídel prochází do ovládaci skříně, kde jsou soustředěny všechny ovládaci prvky servomotoru (jednotka momentového vypínání, jednotka polohová a signalační a topný odpor, případně vysílač polohy).

Tabulka 1 – Elektrické servomotory MODACT MOP, t. č. 52 039

– základní technické parametry (použité elektromotory ATAS Náchod)

Typové označení	Moment		Rychlosť prestavení zdvih	Pracovní zdvih [ot.]	Elektromotor					Hmotnosť [kg]	Typové číslo	
	vypínací [Nm]	záberň [Nm]			Typ	Napětí [V]	Výkon [kW]	Otáčky [1/min]	In (400 V) [A]		základní 1 2 3 4 5	doplňkové 6 7 8 9 10
	[1/min]											
MOP 30/65-9	10-30	65	9	1,5-38	T42RL477	3x400	0,05	1350	0,24	2	17	52 039
MOP 30/83-15		83	15		T42RR478	3x400	0,09	1300	0,34	2,5	17	
MOP 30/58-25		58	25		T42RX479	3x400	0,15	1270	0,53	2,2	17	
MOP 30/39-40		39	40		T42RX479	3x400	0,15	1270	0,53	2,2	17	
MOP 30/84-9		84	9		J42RT502	1x230	0,100	1370	0,8	1,7	17	
MOP 30/56-15		56	15		J42RT502	1x230	0,100	1370	0,8	1,7	17	
MOP 20/27-25	10-20	27	25		J42RT502	1x230	0,100	1370	0,8	1,7	17	
MOP 60/84-9	30-60	84	9		J42RT502	1x230	0,100	1370	0,8	1,7	17	
MOP 60/140-9		140	9		T42RR478	3x400	0,09	1300	0,34	2,5	17	
MOP 60/83-15		83	15		T42RR478	3x400	0,09	1300	0,34	2,5	17	
MOP 45/58-25	10-45	58	25		T42RX479	3x400	0,15	1270	0,53	2,2	17	x x C x P

Význam jednotlivých čísel v typovém čísle servomotoru:

6. místo určuje způsob mechanického a elektrického připojení:

Elektrické připojení a mechanické připojení	svorkovnice	konektor
připojení F07, tvar C	1 x x x P	C x x x P
připojení F07, tvar D	2 x x x P	D x x x P
připojení F07, tvar E	3 x x x P	E x x x P
připojení F10, tvar C	4 x x x P	J x x x P
připojení F10, tvar D	5 x x x P	K x x x P
připojení F10, tvar E	6 x x x P	L x x x P
připojení F10, tvar A	7 x x x P	F x x x P
připojení F10, tvar B1	8 x x x P	H x x x P
připojení F07, tvar B1	9 x x x P	B x x x P
připojení F07, tvar A	0 x x x P	A x x x P

7. místo určuje požadovanou dobu blokace momentů:



x 0 x x	doba blokace mezi 1,5 až 3 otáčkami výstupního hřídele po reverzaci
x 1 x x	doba blokace mezi 0,75 až 1,5 otáčkami výstupního hřídele po reverzaci
x 2 x x	doba blokace mezi 0,4 až 0,75 otáčkami výstupního hřídele po reverzaci

8. místo určuje rychlosť přestavení a vypínací moment – viz Tabulka 1

9. místo určuje možnosti použití vysílače polohy a místního ovládání BMO:


	bez BMO	s BMO
bez vysílače polohy	x x x 0 P	x x x 4 P
odporový vysílač 1x 100 Ω	x x x 1 P	x x x 5 P
proudový vysílač CPT1 A	x x x 2 P	x x x 6 P
proudový vysílač DCPT s napájecím zdrojem	x x x 3 P	x x x 7 P

Rozměrový náčrtek servomotoru **MODACT MOP**, t. č. 52 039




Mechanické připojovací rozměry servomotoru **MODACT MOP**, t. č. 52 039

Tvar E




Tvar C




Velikost příruby	Společné údaje pro oba tvary							Údaje pro tvar C					Údaje pro tvar E			
	Ø d1	Ø d2f8	Ø d3	d4	Počet záv. otvorů	h1	h	Ø d5	h2	H	b2H11	Ø d6	Ø d9H8	l6 min	t3	b4Js9
F 07	125	55	70	M8	4	16	3	40	10	125	14	28	16	40	18,1	5
F 10	125	70	102	M10	4	20	3	40	10	125	14	28	20	55	22,5	6

Adaptéry k servomotorům MODACT MOP, t. č. 52 039

Tvar A



Tvar B1




	Rozměr	F10	F7
A, B1 (shodné rozměry)	Ø d1	125	125
	Ø d2 f8	70	55
	Ø d3	102	70
	d4	M10	M8
	počet otvorů d4	4	4
	h	3	3
	h2 min	12,5	15
Údaje pro tvar A	A	63,5	63,5
	Ø d5	30	22
	Ø d6 max	26	20
	h1 max	43,5	43,5
	l min	45	25
Údaje pro tvar B1	A	63,5	63,5
	Ø d5	30	22
	l1 min	45	35
	h3 max	3	3
	b1	12	8
	Ø d7 H9	42	28
	t1	45,3	30,9

Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů MODACT MOP, t. č. 52 039


Legenda:

SQ1 (MO)	– momentový spínač „otevřeno“	CPT 1Az	– proudový vysílač CPT 1Az
SQ2 (MZ)	– momentový spínač „zavřeno“	DCPT	– proudový vysílač DCPT
SQ3 (PO)	– polohový koncový spínač „otevřeno“	DCPZ	– napájecí zdroj pro DCPT
SQ4 (PZ)	– polohový koncový spínač „zavřeno“	M1	– jednofázový asynchronní motor
SQ5 (SO)	– polohový signalizační spínač „otevírá“	M3~	– třífázový asynchronní motor
SQ6 (SZ)	– polohový signalizační spínač „zavírá“	TH	– termokontakt
BQ	– odporový vysílač 1 x 100 Ω	EH	– topný odpor


Vysílač polohy: odporový 100 Ω



Vysílač polohy: proudový 4 – 20 mA nebo bez vysílače




Vysílač polohy: proudový 4 – 20 mA s napájecím zdrojem




Mikrospínače lze použít jen jako jednoúhradové. Na kontakty téhož mikrospínače nesmí být přivedena dvě napětí různých hodnot nebo fází. Kontakty mikrospínačů jsou kresleny v mezipoloze.

U provedení s proudovým vysílačem musí uživatel zajistit připojení dvoudráťového okruhu proudového vysílače na elektrickou zem navazujícího regulátoru, počítače apod. Připojení musí být provedeno pouze v jednom místě v libovolné části okruhu vně elektrického servomotoru.


Vysílač polohy: odporový 100 Ω



Vysílač polohy: proudový 4 – 20 mA nebo bez vysílače



Vysílač polohy: proudový 4 – 20 mA s napájecím zdrojem



Mikrospínače lze použít jen jako jednookruhové. Na kontakty téhož mikrospínače nesmí být přivedena dvě napětí různých hodnot nebo fází. Kontakty mikrospínačů jsou kresleny v mezipoloze.

U provedení s proudovým vysílačem musí uživatel zajistit připojení dvoudráťového okruhu proudového vysílače na elektrickou zem navazujícího regulátoru, počítače apod. Připojení musí být provedeno pouze v jednom místě v libovolné části okruhu vně elektrického servomotoru.



Vývoj, výroba, prodej a servis elektrických servomotorů a rozváděčů,
špičkové zpracování plechu (vybavení TRUMPF), prášková lakovna

PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH SERVOMOTORŮ

KP MINI, KP MIDI

elektrické servomotory otočné jednootáčkové (do 30 Nm)

MODACT MOK, MOKED, MOKP Ex, MOKPED Ex

elektrické servomotory jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky

MODACT MOKA

elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro JE mimo aktivní zónu

MODACT MON, MOP, MONJ, MONED, MOPED, MONEDJ

elektrické servomotory otočné víceotáčkové

MODACT MO EEx, MOED EEx

elektrické servomotory otočné víceotáčkové nevýbušné

MODACT MOA

elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE mimo aktivní zónu

MODACT MOA OC

elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE do aktivní zóny

MODACT MPR Variant

elektrické servomotory otočné jednootáčkové pákové s proměnnou rychlosťí přestavení

MODACT MPS, MPSP, MPSED, MPSPED

elektrické servomotory jednootáčkové pákové s konstantní rychlosťí přestavení

MODACT MTN, MTP, MTNED, MTPED

elektrické servomotory tálkové přímočaré s konstantní rychlosťí přestavení

Dodávky kompletů: servomotor + armatura (případně převodovka MASTERGEAR)



ZPA Pečky, a.s.
tř. 5. května 166
289 11 PEČKY
www.zpa-pecky.cz

tel.: 321 785 141-9
fax: 321 785 165
321 785 167
e-mail: zpa@zpa-pecky.cz